

جَعِيلِهُ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

محاضرة

اشارات الكهرباء والهواء المضغوط

لحضرة على علمى أبي وثيس المكتب الني لاشارات السكة الحديد

ألقيت بجمعية المهندسين الملكية فى يوم ٩ يونيو سنة ١٩٣٢ ESEN-CPS-BK-0000000319-ESE

00426399



جَجِّعَ المُنْ يُنْ الْمِالِكِينُ الْمُؤْثِنُ

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

محاضرة

اشارات الكهرباء والهواء المضغوط

لحضرة على علمى شلبي رئيس المكتب الفني لاشارات السكة الحديد

ألقيت بجمعية المهندسين الملكية فى يوم ٩ يونيو سنة ١٩٣٢

م. مصر سکر ۲۲/۲۷٦۸/۲۲

اشارات السكهرباء والهواء المضغوط

ELECTRO PNEUMATIC SIGNALLING

١ – فذلكة تاريخية

حوالى سنة ١٨٥٠ اخترع الارتباط الميكانيكي بانجلترا (Mechanical Interlocking) وركبت فعلا بعض أكشاك مكانكة سنة ١٨٥٦ فلما عرفت فائدته سرعان ما انتشر بأمر بكا ولكن بالنسبة لغلو الأيدي العاملة فكر في عمل ارتباط يمكن من تشغيل السمافورات والتحاويل لمسافات معيدة ويأيد عاملة قليلة ولقد أدى ذلك الى اختراع اشارات الماء والهواء المضغوط حوالي سينة ١٨٨٧ وبالنسبة لعيوب كثيرة وحدت بتلك اخترعت اشارات الكهرباء والهواء المضفوط حوالي سنة ١٨٩٠ وكانت أول محطة ركبت بأمريكا بدينة جرسى (Jersey city) في سكة حديد بنساقانيا وكانت أول محطة ركبت بأوروبا في مدينة ميونخ سنة ١٨٩٧ ثم بأنجلترا في بشبس جيت (Bishopsgate) سنة ١٨٩٩ وحینها کان المرحوم نجیب بك شکور (نجیب باشیا

شكور بعد لذ) رئيساً لاشارات سكك حديد الحكه مة المصرية والمستركو تريل (E. Cotteril) كبيراً لمبنديس السكة والأشغال فيحر في ادخال اشارات الكهرباء والهواء المضغوط في محطة مصر وحضرت رسوماتها وتفصيـ لاتها الكد باثية بشركة ماكنزى وهولند بانجلىتوا وأذكر أنني حينما كنت أشتغل بشركة اشارات الوستنجهوس وسكسي Westinghouse Brake & Saxby Signal Company بأبجلترا التي اندعت بها تلك الشركة أخيراً أنفى رأيت توصيلات كهربائية لاشارات محطة مصر عملت في سنة ١٩٠٣ وركب فعلا كشك (ث) الذي يسمى الآن كشك ؛ مصرفي سنة ١٩٠٥ وكان ذلك بمرفة مندوبي الشركة

وفى سنة ١٩٠٦ حيث كان المستروليم بنتر رئبساً لقلم الاشارات والمسترفرسكويل كبيراً لمهندسى السكة والأشغال ركب كشكان هما كشك اوب اللذان يسميان (٢و٣) الآن بمرفة مندوبى الشركة أيضاً

وفى سنة ١٩١١ حيث كان المستر سمث رئيساً لقــلم

الاشارات والمسترفرسكويل كبيراً لمهندسي السكة والأشغال ركب كشك للاشارات في الجهة القبلية لمحطة مصر وهو المعروف بكشك واحد الآن وكان ذلك بواسطة موظني سكك حديد الحكومة

ولم يحصل تغييرات مهمة في عهد المستر سمث خلا بعض دوائر كهربائية في قضبان السكة الحديد تشتغل بالتيار المستمر (D. C. track circuits) وكان ذلك في مدة الحرب العالمية الكبرى سنة ١٩١٤ – ١٩١٨ وقد يلذ لنا أن نذكر أن السبب في إدخالها هو أن عامل البلوك أدخل قطارا مملوءا بالجرحي على أحد الأرصفة ثم نسيه هناك وفتح السكة لقطار آخر لكي يدخل على نفس الرصيف ولولا يقظة السائق لأنه حيما شاهد القطار على الرصيف ربط في الحال لحدث كارث عظم

وعملت في عهد المستر ستيفورد رئيس قلم الاشارات الحالى وصاحب العرة مصطفى بك حمدى القطان كبير مهندسي السكة والأشغال تغيرات مهمة في نظام الاشارات عصمة مصر بيانها كالآتى: --

- غير كشك ليشتغل بالاشارات الميكانيكية سنة ١٩٢٧ لدواع اقتصادية
- ۲) عدل نظام الاشارات بكشك ٣ مصرسنة ١٩٢٨
 وأدمجت فيه بمض الاختراعات الحديثة .
- ٣) انشئت وابورات لضغط الهـوا. بطريقة اوتوماتيكيةسنة ١٩٢٨
- ٤) عدل نظام الأشارات بكشك ا مصرمن سنة ١٩٢٨ الى سنة ١٩٢٩ وأدمجت فيه الاختراعات الحديثة والدوائر الكهربائية للقضبان بالتيار المتقطع (A. C. Trackcircuits) ودياجرامات بالنور الكهربائي تبين حركة القطارات في الحوش بحيث صار في تركيبه ومن حيث الأجهزة المركبة به كاحدث اكشاك الاشارات في العالم اجمع
- هملت تجمارب للإشمارات ذات الضوء اللونى
 (Colour Light signals) ونجحت بكشك ٢ مصرولاتزال شفالة الى الآن وكان ذلك في سنة ١٩٢٥
- ٦) ركبت أجهزة احتياطية لتوليد التيار الكهربائي

المتقطع ليغذى اكشاك ۱ و ۲ و ۳ فى حالة انقطاع التيــار الـكهربائى لمصلحة السكك الحديد حتى لانشل الحركة وكان ذلك فى سنة ۱۹۳۱

ا تجرى الآن التعديلات بكشك ٢ مصر لأدخال
 الأختراعات الحديثة بها

ولقد اجريت هذه التعديلات تصميا وتركيبا عمرفة موظني سكك حديد الحكومة واشتريت اجهزتها من شركة الوستنجهوس بانجلترا

ومما هو جدير بالذكر أن هــذه التمديلات لا تكفل فقط احدث الافكار العالمية لضمان سلامة مسير القطارات بل أنها توفر على المصلحة ما يقرب من بين سنؤيا في فقات الصيانة

۲ ــ موازنات اقتصادیة

تتاز اشارات الكهرباء والهواء المضغوط بالآتى: -١) حجم كشك البلوك يكون أقل كثيراً مما اذا كانت الأجهزة المركبة به من فوع الارتباط الميكانيكي فحسب اذأن المسافة بين كل ملا وينه وأخرىSignal or point Lever ، وصه ينبا في الأشارات الميكانيكية من ٤ الى ٦ بوصه وفذلك توفير في مساحة الأرض والبناء

٣) يمكن تشغيل التحاويل على مسافات ابعد كثيرا
 من المقرر في الارتباط الميكانيكي حيث آنها في الاخير
 لاتتجاوز ٣٠٠ يأردة من كشك البلوك

شغيل التصاويل المقابلة وترايسها الأرضية
 (Locking Bars) وجرائدها (Facing point locks)
 علاوينة واحدة يبما نشتغل عادة باثنين فى الارتباط الميكانيكي
 وفى ذلك توفير عظيم فى عدد الملاوينات وبالتالى حجم
 الكشك

٤) يمكن تشغيل عدة سيافورات بملاوينة واحدة بكل أمات بينها في الارتباط المبكانيكي كل سيافور له ملاوينة واحدة ويوجد في محطة مصر بضمة ملاوينات كل واحدة منها تحرك سبمة سيافورات وفي ذلك توفير عظيم لمدد الملاوينات وبالنالي لحجم الكشك

ه) يمكن أن يقرأ سيافور واحد لجلة سكك مختلفة ويسمل ربطه بصناديق امنها Detectors حتى لا يفتح سيافور لطريق مخصوص الا اذا كانت السكة ممهدة له عماماً ينها ذلك يصعب جدا في الاشارات الميكانيكية ويوجد في محيطة مصر دسك واحد يقرأ الى ستة سكك مختلفة

٦) تقليل عدد ملاوينات الكشك ينتج منه تقليل
 عدد عمال البلوك نفسه

۷) المجهود الجسمانى العظيم الذى يبذله عامل البلوك فى شد الملاوينلات بالاكشاك الميكانيكية ينتج منه تعب فكرى قد يؤدى الى وقوع حوادث بينها الاكشاك الكهربائية المجهود الجسمانى يكاد يكون ممدوما مما يساعد على العمل فى المحطات التى تكثر فيها حركة القطارات وخصوصاً وان التحويلة أو السيمافور تحتاج الى ما يقرب من الثانية لاتمام تحويلها أو فتحه

٣ ــ لوازم اشارات الكهرباء والهواء المضغوط

تشتفل السيمافورات والتحاويل بضغط الهواء ويكون تصريف الهسواء محكوما بواسطة الفلفات السكهربائية المحكومة من موضع التحاويل نفسها ومن الملاوينات من أطلى الكشك المركبة فيما يسمى بجهاز الارتباط (Interlocking) وتحتاج اشارات الكهرباء والهواء المضغوط عادة الى: —

١) ماكينات لتوليد الهواء المضغوط

لا مستمر (Direct current) مقداره ١٧ قولت التضييل الفلقيات الكهربائية لماكينات التصاويل والسيافورات والربلايات التي تشغل بالتيار المستمر والتي ستوضح قائدتها بعد

٣) تيار متقطع مقداره ١٢ ڤولت لتشغيل

البات بیان التحاویل فاذا کانت التحویله علی راحتها
 یظهر نور أمام عامل البلوك مكتوب علیه حرف N
 واذا كانت محولة يظهر أمامه نور هو حرف R

لبات لبيان موضع القطارات المارة على الشريط فى مناطق الدوائر الكهربائية للقضبان (Track circuits)
 فاذا كان القطار مارا فى احدى تلك المناطق اطنىء النور وان لم يكن ظهر النور

 عار متقطع مقداره ۱۱۰ ثولت لتشغیل ریلایات وترانسوفورمات (Relays and Transformers) الدوائر الکهربائیة للقضبان و کذلك لتشغیال الریلایات الاخری التی سیرد ذکرها بعد

ويستحضرالهواء المضغوط بكشك ٢و٣ مصر بواسطة مكنات تدار بالبخار وسيصير ابقاؤها عند ماتنم التغييرات الحديثة لكشك ٢ اما في كشك ١ فأنه يستحضر بواسطة مكنات تدار عوتورات كهربائية تتغذى من القسم الكهربائي فلسكة الحديد وهذه الموتورات تشتغل بطريقة أوتوماتيكيه فاذا وصل ضغط الهواء الى ٧٠ رطل البوصة المربعة وقفت واذا أنخفض الى ٥٠ رطل استغلت ولا يوجد شخص معين

لها بل المفروض ان الليمان المكلف بصيانة الحوش يمر عليها بين آن وآن لتزييتها

وفى حالة قطع تيار القسم الكهربائى للسكه الحديد فأه تتغذى الموقورات والاجهزة الموجودة فى الحـوش بواسطة دينامز تدار بالبنزين حتى لاتشل الحركة

وسينجم من ادارة هذه الماكينات الاوتوماتيكية توفير حوالى بنيه سنويا اجرا للبرادين والعطشجية المكلفين بادارتها علاوة على أنها أوفر بكثير من الماكينات التي تدار بالبخاركما لايخفى

ع _ ملاحظات عامة على جهاز فرش الارتباط

يمل تصميم جهاز الارتباط بكشك البلوك من شيئين رئيسين

- ارتباط میکانیکی بین الملاوینات وبعضها کها لوان
 المحطة مرکبة باشارات میکانیکیة
- ارتباط كهربائى لضمان سلامة القطارات علاوة على
 الارتباط الميكانيكي

يراعي في الارتباط الميكانيكي الآتي: -

۱) لا يمكن فتح ملاوينة سيافور لكي بمرالقطار في اتجاه مخصوص الا بعد فتح ملاوينات التحاويل التي تؤدى الى هذا الاتجاه المخصوص

۲) لا يمكن لعامل البلوك ان يفتح فى وقت واحد
 سيافورين يؤديان الى حدوث تصادم بين قطارين

 ۳) بعد أن يفتح عامل البلوك السيافور لا يمكنه أن يحرك تحويلة متصلة بالخطالذي يشيعليه القطار أو تكون موصلة اليه

٤) تربط ملاوينات التحاويل ببعضها بحيث لا تؤدى
 الى تصادم

هــــجافور الوسط والقيام الذى تكون التحاويل
 الغير مقابلة خلفها تربطها من الجهتين إلا اذا كان فى ذلك ما
 يمطل حركة المحطة

٦) لا يكن شد ملاوينة سيافور مسافة إلا اذا

شدت ملاوينات القيام والوسط أولا ولا يمكن ردالوسط والقيام إلا اذا رد سيمافور المسافة أولا

ويراعى في الارتباط الـكهربائي الآتي : —

 ا كل خطأ في الاجهزة يكون في جانب السلامة لمسير القطارات ويسبب أن تعطى السيافورات علامة الخطر أوتوماتيكياً

اذا حصل عبث بأى تحويلة فى حوش المحطة فان السيافورات المؤدية لها لا يمكن فتح ريشتها وعلاوة على ذلك عامل البلوك يشمر به بواسطة الأنوار التي تورى أمامه حالة ابر التحويلة فان كانت الابرة على راحتها يرى أمامه نوراً كهربائياً هو حرف الاوإن كانت محولة يرى نوراً كهربائياً هو حرف الاوإن كانت محولة يرى نوراً كهربائياً على حرف الاوإن كانت مفارقة يختنى النوران مما وعلاوة على ذلك لا يمكن عامل البلوك فى حالة العبث بالتحويلة أن على ذلك لا يمكن عامل البلوك فى حالة العبث بالتحويلة أن يحول الملاوينة الى أقصى مشوارها إن أراد تحويل الابرة أو إرجاعها الى راحتها إن كانت عولة إلا بعد إحضار الوجاعها الى راحتها إن كانت عولة إلا بعد إحضار الوجاعها الى راحتها إن كانت عولة إلا بعد إحضار الوجاعها الى راحتها إن كانت عولة إلا بعد إحضار الوجاعها الى راحتها إن كانت عولة إلا بعد إحضار المناس المناس

الكهربائي المختص حيث أن أقفال الشيشني (Check locks) تمنع الملاوينة من المسير

") لا يكن فتح ريشة سيافور لكى عرالقطار في اتجاه غصوص الا بمد فتح ملاوينات التحاويل التى تؤدى الى هذا الاتجاه وبشرط ان تكون التحاويل محولة تماما وبدون فرق في الابر

اذا فتحت ملاوينة سيمافور فلا يمكن ارجاعها الى
 موضعها الأصلى إلا اذا أعطت ريشة السيمافورعلامة الخطر

ه - جهاز فرش الارتباط Interlocking Frame

يبين الشكل ١ قطاعاً في جهاز فرش الارتباط

ا عبارة عن ملاوينة تحويلة وبتحريكها يقفل الياى ب المسمى ياى سقطة الملاوينة وسنشرح فائدته بمد و ث عبارة عن وصلة لتحويل حركة الف الرأسية الى حركة نصف قطرية هى حركة المامود ج ويركب على المامود ج ترس ليحرك السيخ ح حركة افقية ويبرشم على السيخ ح لقم الارتباط الميكانيكي التي تحرك أعمدة أخرى حركة رأسية بواسطة مشقبيات بهـا ويتوقف على تركيب هذه اللقم ووضعهـا ضمان الارتساط من الوجهة الميكانيكية واستيفاء الشروط السابق ذكرها و د عبارة عن وصلة متصله بالملاوينة الف لتحريك المامود رحركة نصف قطرية ويركب على العامود ر الكلاب الكهربائية ع (Segments) والكنتكات (Contacts) س وهذه الكنتكات تحكم السيافورات والتحاويل كما سيبين بمدوترك كوايل الشيشني الكهربائية غ (Check locks) تحت الكلاب الكهرباثية رأساحتى اذاما تمت الداثرة الكهربائية فيها وجذب قرصها (Armature) ارتفع عامود قرصها ص مسافة كافية لأن يفدي الجزء البارز من الكلب الكهربائى (ع) وبذلك يمكن تحويل الملاوينــة الى أقصى مشوارها والشكل الثابى يوضح ذلك بجلاء و ط عبارة عن يفطة يكتب عليها اسم المــلاوينة ونمرتها لــكي يعرف عامل البـــاوك ما محرك و ه عبارة عن لمبات لكى تبين حركة التحويلة فان كانت الابر على راحتهـا ظهر نور هو حرف N وإن كانت على محول ظهر نور هو حرف R

٦ ــ التحاويل

يين الشكل الثالث تحويلة بمحتوياتها وأهمى الماكينة و «ب» هو الثالث تحويلة بمحتوياتها وأهمى الماكينة و «ب» هو الثالث للماكينة بواسطة احد الخرطومين المبينين و (د) هو الكرنك الذي ينقل حركة بستم الماكينة الى التحويلة فيحولها و (ر) هو عامود الادارة الذي ينقل حركة الماكينة الى الجريدة (ع) و (س) هو عامود ادارة ثاني بواسطته تنتقل حركة الماكينة الى ترباس التحويلة وصندوق بواسطته تنتقل حركة الماكينة الى ترباس التحويلة وصندوق أمها (م) (Facing point lock and detector Box) حتى اذا

حركة الابرة ؛ بوصة وحركة الجريدة ٨ بوصة وحركة الترباس ٨ بوصة وكان طول الجريدة في الماضي ٤٠ قدموزيد الى ٥٠ نظراً لبعد المسافة بين دناجل العربات البولمان الجديدة حتى لا يتمكن عامل البلوك من تحويل التحويلة اذا مرت عليها عربة من ذلك الصنف

وفى حالة عمــل دوائر كهربائية للقضبان يستغنى عن الجــريدة لأنها تعمل عملهاكما سيبين بمدوحينئذ يستغنى عن (ر)و (ع)وتوصل الحركة الى (س)

ويكون قطر بساتم الماكينات ، بوصة أو ، بوصة أو ٢ بوصة أو ٧ بوصة حسب نوع التحويلة انكانت مقابلة أو غير مقابلة أو مفرد أو مجوز ومشواره ، بوصة أو ٦ بوصة أو ٨ بوصة وفي النظام الحديث نظراً للاستعاضة عن الجرايد في الدوائر الكهربائية للقضبان يستعمل فقط ٤×٨ أو ٥

ν _ ماكينات التحاويل

Point Motors

يبين الشكل الرابع ماكينة تحويلة وبها قلقاتها والشكل الخامس ماكينة وڤلڤاتهامنفصلة والاتصال بينعا بخرطومين تحتوى الماكينة من هذا الطراز على كابلين أحدها

للتحويل على راحته والآخر للتحويل على محول ويحتوى كاركايل من هذين الكايلين على قرص يجذب اذا ما تمت الدائرة الكهربائية في كايله ويضغط عامود القرص على طرف عامود موصل بثالث على حجرة يأنى الهواء المضغوط اليها مر حارة متصلة بحجرة الأسلايد ثنائف الملآنة بالهواء المضغوط من مواسير النفس الرئيسية فاذا ما تحت الدائرة الكهرباثية في الكايل مجذب القرصفيضغط عامود القرص على مامود الثالث فيفتح الثالث سامحاً للهواء المضغوط باللخول في حارة موصلة الى بستم جني يحــرك الأسلايد ڤالڤ لفتح حارة تدخل الهواء المضغوط في ماكينة التحويلة وفي الوقت نفسه وصل الأمسلايد قالف الطرف الآخر لسلندر التحويلة محارة عادم لكي يتمكن يستمها من التحرك واذا ما فتحت الدائرة الكهربائية للكايل فان قرصه يرجع الى موضمه الأصلى بواسطة يايات خفيفة رافك معه عاموده ويقفل الثالث الذي يسمح بدخول الهواء للبستم الجنبي بضغط الهمواء وبمساعدة يايات خفيفة وتفتح حارة صغيرة توصل الهواء الضاغط على البستم الجنبي بالجو فى الشكلين الرابع والخامس يكون الهواء داتما داخل الماكينة ولماكانت شنابرها معمولة من الجلد وكذلك معظم وردها ولماكان الهواء يؤثر فى الجلد بشدة كان هذا المكن وخصوصاً فى الأماكن الحارة دائم التنفيس وينتج من ذلك طبعاً أن يتسرب الهواء المضغوط الى الحارج ويهبط النفس المموى وتكون ماكينات وابور النفس الذى يولد المفسواء المضغوط فى حالة اجهاد ولذلك اخترع ما يسمى بالقالف طرز (ث) لنشغيل ماكينات التحويل

تشتغل جميع ماكينات التحاويل لاكشاك ١ و٣ مصر وبمض ماكينات التحاويل كشك ٢ مصر بالقمالف طرز (ث) ولا يزال يركب الى الآن لنشغل به باقى الماكينات الشغالة بالطراز القديم

هذا ويمكن تركيبه على الماكينة مباشرة كالشكل ٦ أو يكون القالف طرز (ث) جزءا منفصلا منها ويكون توصيل الهواء المضغوط الى الماكينة حينئذ بخرطومين

يحتوى الڤالڤ طرز (ث) على ثلاثة كو ايل كايل القفل

وبه يحبس الهواء داخل مواسير التوزيع على المكن المختلف وهذا الكايل لايسمح بدخول الهواء داخل الماكينة الا في حالة تحويل التحويله أو عند العبث بها بأن يمر عليها قطار بالعكس لكى يجعل التحويلة تأخذ مكانها الاصلى لصقا لقضيب الجنب أو عند مفارقة الابر أو عند حصول أى خلل بالتوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن وسيكون ذلك جليا عند شرح التوصيلات الكهربائية

(۲) كايل على راحته. وهو الذي يحول التحويلة على راحتها (۳) كايل محول وهو الذي يحول التحويلة على محول ويحبس الهواء داخل المواسير والتصريح بدخوله في الوقت المناسب أمكن الاستماضة عن شنابر الجلد بشنابر حديد وكذلك عن بعض الورد الجلد وأمكن توفير كثير من الجلد والهواء الضائع سدى وفي مصر يكون القالف طرز (ث) جزءا منفصلا عن الماكينة

۸ – الفالف طرز (ث) Style C Valve

يحكم مرور الهواء الىماكينة التحاويل داخل القالف

طرز (ث) بواسطة اسلايد قالف من النوع العادى ويأخذ الاسلايد قالف موضعين أحدهما يمكن الهواء المضغوط من الدخول الى الما كينة لتحويلها على راحتها والآخر لتحويلها على محول ويتحدد موضع الاسلايد قالف بواسطة بستمين جنبيين يتحركان بدخول الهواء اليهما من كايل على راحته أو كايل محول

وفى كلموضعمن مواضع الاسلايد ثالث حيث يسمح بدخول الهواءالى طرف من اطراف ماكينة التحاويل يتصل الطرف الثانى بحارة للمادم

حركة الاسلايد قالف مرتبطة ارتباطا ميكانيكيا (Interlocked) اعنى أنه لا يمكن تحويل الاسلايد قالف الا الذا أزيح من مشقبياته جزء بارز من داسة تسمى داسة الارتباط متصل طرفها يبستم القفل الذي يتحرك بمرور المواء عند ما تتم الدائرة الكهربائية بكايل القفل ويتصل الطرف الثاني بالقالف الرئيسي المركب في حجرة عند الماسورة الرئيسية لدخول المواء

والعلاقة بين الاسلايد الشهوداسة الارتباط والقائف الرئيسي مصممة بحيث أن الهواء المضغوط يدخل الى ماكينة التحاويل اذا كان الاسلايد قالف غير مرتبط Unlocked وذلك بواسطة زحزحة الجرزء البارز من الداسة كما قدمنا وعتنع عند ما يكون الاسلايد قالف مرتبط Locked وذلك عند اتمام مشوار الملاوينه الى احد موضعها على راحته أو محول بمد أن يستقر موضع التحويلة في الموضع المراد عاما يدخل الهواء المضغوط الى القالف طرز (ث) بواسطة مصنى مركبة في أسفل القالف الرئيسي لتنقية الهواء لما عسى أن يكون قد علق به من الرواسب

والثالث الرئيسي مركب بحيث يستقر أوتوماتيكيا على قاعدته بواسطة صغط الهواء وبمساعدة بايات وإذا ما استقر في موضعه فانه يضغط على داسة الارتباط لتربط الاسلايد ثالث لكي يمنع من التحرك في الموضع الذي استقر فيه سواء للتحويل على راحته أو الى محول

وتتحرك داســة الارتباط لـكى لا تربط الاسلابد

الث بواسطة بستم القفل ويتحرك بستم القفل بواسطة دخول الهواء اليه عن طريق كايل القفل عند اتمام الدائرة الكهربائية فيه ويدخل الهواء المضفوط الى كايل القفل من حارة متصلة بالحجرة الرئيسية المركب فيها القالف الرئيسي وعندما يتحرك بستم القفل يخرج بروزداسة الارتباط من الاسلايدڤالڤ سامحة له بالمسيروفي الوقت نفسه يفتح القالف الرئيسي ليسمح بدخول الهواء داخل حجرة الاسلايد قَالَفُ وَمَنَ هَنَاكُ يِدِخُلُ الى قَالَقَاتَ كَايِلُ عَلَى رَاحَتُهُ وَمُولِ ويحرك البستم الجنبي لمن تكون الدائرة الكهز باثية تاءة فيه وعند ما تفتح الدائرة الكهربائية لكايل القفــل يتصرف الهواء الذي حرك بستم القفل بواسطة حارة للمادم في كايل القفل نفسه وعند ما يتخلخل الهواء من سلندر بستم القفل فأن صغط الهواء داخل حجرة الثالث طرز(ث) يجبر البستم على التحرك عكسيا لمكي تربط داسة الارتباط الاسلايد ڤالڤ ولكى يستقر الڤالڤ الرئيسي في موضعه الأُصلي مانعا دخول الهواء الى داخل الڤالڤ طرز (ث) حابسا الهواء في مو اسيره الرئيسية

وبديهى طبعا انه اذا كانت الدائرة الكهر بائية لكايل على راحته وعول متصلة بسبب تماس أو خلافه وكانت الدائرة الكهر بائية لكايل القفل مفتوحة فلاشىء مطلقاً يحدث لان الارتباط الميكانيكي بين الاسلايد قالف وداسة الارتباط تمنع الاسلايد قالف من الحركة واذا كانت الدائرة الكهر بائية للثلاثة كوايل مقفولة فلا شىء يحدث وذلك لان حركة البستمين الجنبين لكايل محول وعلى راحته تمنع الاسلايد قالف من الحركة لمضادتهما لبمضهما

صندوق الامن وترباس التحويله
 Facing Point Lock and Detector Box
 ببين الشكل الثأمن رسما لصندوق الامن

تتحرك كنتكات صندوق الامن بحركة الابر بواسطة عامود يومسل ابر التحويله بالكرنك 1 الذي يحرك الكامه (ب) و (ب) ترفع أو تخفض الرافع (ج) الذي يحرك الكنتكات (د) بتحرك الابر ويظهر جليا من الشكل أن أقل حركة على يمين الكرنك المتصل بالكامه البسرى تسبب رفع الرافع (ج) بواسطة الكامات وتفتح الدائرة الكهريائية التى تكون مقفلة بينها الكامة التى فى البسار تتحرك مسافة بسيطة قبل أن يرتفع البكر

وفى حالة كالرسم المبين بهامواضع الكرنكات تتصل الكامه اليسرى بسن الابرة المقفل والكامه التى فى الجهة الممنى بسن الابرة المفتوح

واذا ما عكس موضع الكرنكات بتحويل التحويله فان كامات اليمين التي تكون حينئذمتصلة بسن الابرة المقفل تكون مضبوطة بشرط أن أى حركة في سن الابرة تفتح الكنتكات بينها كامات الجهة البسرى يمكن أن تتحرك فليلا بدون فتح الدائرة الكهر باثية

وممنى هذا أن أقل حركة فى سن الابرة المقفل يحب أن تفتح الدائرة الكهربائية وبعبارة أخرى يجب أن تحكم عامل البلوك من أعلى الكشك حتى لا يتمكن من فتح الملاوينة ويجب أن تطنى، ثور البيان الذى أمامه لكى يشعر بانه حصل عبث بالتحويله ويجب أن تقفل ريش للسيافورات المرتبطة بها أو توماتيكيا لتمطى علامة الخطر لتنبيه سائق القطار حتى ولوكانت ملاويناتها مفتوحة

والكنتكة الوسطى (ر) محمولة على عامود (س) يتصل به كرنك يحمل فى أسفله بكرة (ص) وهذه البكرة تتحرك فى مشقبية فى ترباس التحويلة (ع) هذه المشقبية ظاهرة بجلاء فى الشكل الثالث ويكون عمل هذه البكرة أن تدير عامود الكنتكة الوسطى الى البين أو الى اليسار حسب حركة الترباس لكي تتم الدائرة الكهربائية للكنتكات المتصلة بسن الابرة وينتج من هذا أن التحويلة اذا لم تكن متربسة تماما فان الدوائر الكهربائية تفتح ولا يتمكن عامل البلوك من تحويل التحويلة وتطفأ الأنوار وتعطى السيافورات علامة الخطر

ویشغل صندوق الأمن ریلایا یسمی بریلای الریشة ذو المصدرین ذو الثلاثة مواضع

Two Element 3 Position vane Relay

یسمی هذا الربلای ذو المصدرین لاً نه بحتاج لادارته الی مصدری التیار أحدهما یأتی بالقرب من التحویلة ماراً بکنتکات صندوق الاً من والثانی یأتی من بسبارات الکشك نفسه (Bus Bars)

ويسمى ذو الثلاثة مواضع لأن ريشته لها ثلاثة مواضع تدل على موضع التحويلة أحدهما على راحته اذا كانت التحويلة على راحتها والأخرى على محول اذا كانت التحويلة محولة والثالث خطأ اذا كانت التحويلة مفارقة أو اذا انقطع عن الربلاي أحد مصدرى الكهرباء أو كلاهما

ويحتوى الريلاى على كايلين أحدهما موصل لصندوق الأمن والأخرى موصلة دائما بالبسبارات فى الكشك وهو لا يشتغل الا اذا مر التيار فى الكايلين مماً فاذا كانت التحويلة على راحتها مر التيار فى الكايل المتصل بصندوق الأمن وبما أن الكايل الآخر دائما به تيار فتعمل خطوط قوى الكايلين بريشة مرن الألمنيوم طاردة اياها لتقفل كنتكات هيما تسمى بكنتكات على راحته وهذه الكنتكات تتصل بلمبات البيان على راحته لانارتها وتتصل بكابل ششنى على راحته لكي تسمحالملاوينة بالحركة اذا ماأريدذلك وإذا عكست التحويلة ينمكس أتجاه التيار في كايل الريلاي المتصل بصندوق الأمن فتهبط الريشة الى أسفل فأتحة كنتكات على راحته وقافلة كنتكات محول سامحة للتيار الكهرباني بالمرور في لبات البيان فيظهر نور حرف(R)دلالة على تحويل التحويلة وينطني النور حرف (N) وفي الوقت نفسه يتصل التيار بكايل الششنيعلى محول ليسمح للملاوينة يالحركة اذا ما أريد ذلك

وتوجد قطعة من النحاس عبارة عن ثقل موصل بالريشة لكى يفتح كنتكات محول وعلى راحته فى حالة انقطاع التيار الكهربائى أو عند انقطاع التيار الكهربائى لأحد الكايلين أى عند شل حركة الريلاى لتعطى الريشة موضعاً ثالثاً هو موضع الخطأ وفيه تفتح كنتكات على راحته

وكنتكات على محول وتقفل كنتكة ثالثة تسمى كنتكة الحياد وبها يسمح للتيار بالمرور الى كايل القفل فى الڤالڤ طرز (ث) لتشفيله للمحافظة على كيان التحويلة كما سبق الاشارة الى ذلك

۱۱ – التوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن وللريلاى ذى الثلاثة مواضع

يبين الشكل التاسع رسما للتوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن لتحويله على راحتها ومنه يظهر بجلاء إنارة لمبات البيان وحكم الريلاى على كوايل الششنى ولقد وصلت الدوائر الكهربائية لكوايل الششنى بسقطة الملاوينة حتى لا تتم الدائرة الكهربائية إلا عند تحويل الملاوينة نوفيراً للتيار الكهربائي ويرى من هذا الشكل أن كنتكة الحياد التي سبق الإشارة إليها مفتوحة

يبين الشكل العاشر رسما يبين انعكاس حركة التيار في حالة تحويل التحويله یبین الشکل الحادی عشر رسما یبین طریقه تشغیل تحویلة مجوز مقابلین

يبين الشكل الثانى عشر رسما يبين طريقة تشغيل تحويلة عجوز مكونة من تحويلة مقابلة ومرف أخرى غير مقابلة (في حالة التحويلة غير مقابلة يستغنى عن الترباس)

١٧ - اخطاء التوصيلات الكهربائية لصندوق الأمن في جانب السلامة

يبين الشكل الرابع عشر النتيجة التي تحصل في حالة تماس بين الاسلاك عند ا ومنه يظهر بجلاء ما يأتى: -

- ١) تحرق الكبسات
 - ٢) تطفأ الأنوار
- ه) اذا كانت الملاوينة على راحتها فلا يمكن تحريكها الى عول حيث عنمها كايل الششنى على راحته من المسير واذا كانت الملاوينة فى المنتصف فلا تستطيع التقدم الى أقصى مشوارها لكى تأخذ موضعها على راحت للنعها بكايل

الششنى على راحته ولا تستطيع الرجوع الى الخلف لاقصى مشو ارها لتأخذ موضع محول لمنعها من المسير بكايل الششنى على محول

٤) تقفل كنتكة الحياد لتوصيل الدائرة الكهربائية
 بكايل القفل للتصريح للهواء المضغوط بالمرور المحافظة
 على كيان التحويله

يبين الشكل الرابع عشر نتيجة تماس بين كنتكات صندوق الأمن نفسه والنتيجة مشابهة لما قدمنا

يبين الشكل الخامس عشر تماس بينسكتين مختلفتين وهذا طبعاً بميد الحصول ولكنه الى جانب السلامة

يبين الشكل السادس عشر تماس بين سكتين مختلفتين ولكنه الى جانب السلامه يبين الشكل السابع عشر تماس بين سكتين بعيد الحصول وهو لايظهرفي حينه الا اذا احتجنا لتشغيل احدى السكتين وحينئذ تكون النتيجة كالشكل الثامن عشر الشكل عشرون يبين تماس بين سكتين وقطع في

انسخل عسروب يبين عاس بين سختين وقطع في احد الاسلاك وهو الى جانب السلامة

١٣ التوصلات الـكهربائية للتحويلة

يبين الرسم عشرون موضع عمل كوايل الششنى بالتقريب وهى الحاكمة على الملاوينة نفسها والتي سبق ان شرحت شرحا مستفيضا ويبين أيضاً موضع عمل الكنتكات المختلفة المتصلة بالمامود (ر) (في الشكل نمرة 1)

ويبين الرسم واحـد وعشرون رسما للتوصيلات الكهربائية لتحويله شغالة من الطراز القديم

ويبين الرسم اثنــان وعشرون رسما للتوصــيلات الــكهربائية لتحويله مفرد شغالة بالڤالڤ طرز (ث)

ويبين الرسم ثلاثة وعشرون رسما للتوصيلات

الكهربائية لتحويله شغالة بالقالف طرز (ث) (مجوز)

١٤ _ الاخطاء الى جانب السلامة

يفهم جليا من شرح الفالف طرز (ث) أن جميع الاخطاء تكون الى جانب السلامة لانه اذا حصل تماس بين كايل على راحته وكايل محول فلا شيء يحدث حيث ان الاسلايد قالف يكون مرتبطا ولا يمكن تحريكه لمحاشرة بروز داسة الارتباط

أما اذا حصل التماس بين الثلاثة أسلاك فلاشىء يحدث لأن حركة البساتم الجنبية بمكس بمضها ومثل هذا ينطبق على المكن الشفال بالكايلين

١٥ ــ مكنة السيافور

يبين الشكل أربمة وعشرون رسما لمكنة السيافور وهى تحتوى على كايل واحد مماثل لكوايل التحويله ويتصل بستم ماكينة السيافور بعامود مركب على منتهاه ثقل وسيخ متصل بريشة السيافور والعامود مثبت من

المنتصف على بنز فاذا ما تمت الدائرة الكهربائية في كايل ما كينة السيافور دخل الهواء الى السلندر محركا البستم الى أسفل وكذلك طرف العامود المتصل بالبستم الى أسفل فتفتح ريشة السيافور الى أعلا وعند فتح بالعامود والسيخ المتصل بريشة السيافور الى أعلا وعند فتح النفس يتخلخل الهواء المضغوط من حارة العادم بالكايل وترجع الريشة الى موضعها الاصلى بواسطة الثقل المركب على العامود الآنف الذكر

تتصل ريشة السيافور بكنتكه فاذا ما كانت الريشة عاطية علامة الخطر قفلت الكنتكة لنسمح لأى تيار كهربائى بالمرور فيه واذا كانت مفتوحة فتحت الكنتكه لكى لانسمح له بالمرور ولهذه الكنتكة أهمية ستفهم عند شرح الدوائر الكهربائية للسيافور

١٦ – الدوائر الكهربائية للسمافور

فى حالة الاشارات الميكانيكية اذا فتحت الريشة لأى سمافور بواسطة جر السلك من أسفل وخصوصا اذا كان السلك مرخم لحرارة الجو فان عامل البلوك لا يشعر به الا اذا رآه اما في الاشارات الكهر بائية فان عامل البلوك لا يستطيع تحريك الملاوينة الى اقصى مشوارها لفتح السيافور أى ارجاعها الى موضعها الاصلى لقفله الا اذا قفلت الريشة وأعطت علامة الخطر وذلك لمنع الملاوينة من المسيو بواسطة كايل الششنى حتى يفطن عامل البلوك لما يحدث بحوش المحطة وينبه الليان المختص بأن هناك خللا في الاجهزة لكى يفحصه

والشكل خمسة وعشرون يبين طريقة نشفيل ملاوينه واحدة لاربعة سيافورات مختلفة وبديهى طبعا أنسا فى حالة الاشارات الميكانيكية نحتاج الى اربع ملاوينات لتشفيلها وبديهى كذلك أنه لا يمكن فتح السيافور الا اذا كان الطريق ممهداً له تماما بدون فرق فى الأبر والاً اذا كانت جميع الريش معطية علامة الخطر

دسك؛ ا يحتاج الى تحويلة ١٤عولة و ١٣عولة و ١٣عولة دسك ٤ ب يحتاج الى تحويلة ١٤ عمولة و ١٣ عمولة و ١٢على راحتها دسك ع ج يحتاج الى تحويلة ١٤ محولة و١٣على راحتها ودسك ٤ د يحتاج الى تحويلة ١٤ على راحتها والسوائر التى فى الشكل والمكتوب وسطها م هى عبارة عن الكنتكات التى تقفلها ملاوينة السيافور وتكون مقفلة فى أثناء مشوار لملاوينة لفتح السيافور

١٧ – رقابة الاشارات على الاقلام الفنية عصلحة السكة الحديد

قسم الكهرباء: اذا قطع التيار الكهربائي عن الاشارات فأنها لا تشتغل وأول من يشعر بذلك في حينه عامل البلوك فان الأنوار التي أمامه تختلف ولذلك فانه لا يستطيع تحريك ملاويناته الى اقصى مشوارها

هندسة السكة: إذا لم تكن الأرض مثبتة تماما فان الاشارات تعطى علامة الخطر أوتوماتيكيا عند مرور القطار حيث تفتح الدوائر الكهربائية في صناديق الامن وذلك بديهي من مراجعة جهاز صندوق الارتباط.

اذا حصل لعب بالكرامى بحيث يكنى لتحريك الأبر حركة أفقية فان الاشارات تعطى علامة الخطر أو توماتيكيا في الاتجاه المار به القطار وقد يؤثر ذلك في سكتين مختلفتين اذاكانت سككها مفتوحة وكانت تنصل بهما تحويلة مجوز قسم الوابورات. اذا زادت سرعة الوابورات على سكة مخصوصة بحيث صارت هندسة السكة في خطر فان الاشارات في السكة الأخرى التي قد تكون متصلة أو غير أو غير متصلة بها بتحاويل مجوز قد تعطى علامة الخطر أو توماتيكيا

وهنالك رقابة أخرى مهمة جــداً سيرد ذكرها عنــد ذكر الدوائر الـكهر بائية للقضيان

1A - الدوائر الكهربائية للقضبان مقدمة

اذا رجعنا إلى الشكل غرة ٢٦ وجدنا أنه في حالة كهذه يمكن اذا حصل لأى قطر عطب يمنعـه من المسير في نقطة مثل × ولم يكن عامل البلوك متيقظا فان عامل البلوك يمكنه

إذا كانت التحاويل ممهدة تماما أن يفتح أى سيافور متصل مثل سيافور ٤ أو ب أو ج وخصوصاً فى الليالى المظلمة فيحصل نصادم جانبي وعكنه أيضا أن يفتح سيافور يؤدى الى نصادم وفى أحوال كثيرة إذا كان القطار متروكا على أحد أرصفة المحطة لمدة كبيرة ولا يوجد دوائر كهربائية للقضبان فان عامل البلوك قد يفتح السيافورات المؤدية إلى ذلك الرصيف فيحصل تصادم إذا لم يكن السائق يقظا ولحصول تصادمات من هذا القبيل اخترعت الدوائر المكهربائية للقضبان وعم استمالها

١٩ – اختراع الدوائر الكهربائية للقضبان

كانت الدوائر الكهربائية قديما ولا يزال بمضها الى الآن تشتغل بالتيـار المستمر ويقول الأمريكان ان اختراع الدوائر الكربائية للقضبان هو اختراع امريكي وان المخترع هو الدكتور وليم روبنس ، حيث اخترعها حوالى مسنة ۱۸۷۷ وحيث قام قطر مخصوص فى ٢٤ اكتوبر بنسلفانيا

وبينهم المستركاسات المدير العام والمستر جاردنر الرئيس العمومى والمستر لويس المراقب والمستر بيكارن رئيس القسم النربي والمستر تومسن رئيس الوابورات والمستر بلدوين من كبار موظفى الشركة لتجربتها وللوجهة التاريخية نترجم جزءاً من خطاب أرسله الدكتور روبنس الى أخيه فى حرءاً من خطاب أرسله الدكتور روبنس الى أخيه فى

« لم يجــد المستر بلدوين كلمات كافية لمدح سما فورى ولقد وقفت صامتًا خلف الصفوف لا أتكلم إلا لايضاح بمض بيانات . وبعد مـدة قليلة دخــل كاسات وبيكارن وتومسون في مناقشة عن البطرية وأشياء أخرى ودعونى في حلبة المناقشة ولقد كانت مناقشة حادة لمدة من الزمن. ثم أخــذ المستر بيكارن يشرح ما يجــ أن يؤديه السيا فور منالوجهة النظرية وشرع المستر بلدوين والآخرون يفهمونه ان سمافوری هــو ما يتطلبه وبعــد ان فهم المستر جاردنر الدياجرامات للتوصيلات تماماً ابتدأ يشرح للآخرين كيف منعت الحوادث ولقد سروا كثيراً من السيما فورات ولكن النركيبُكان موضع دهشة للجميع حتى أنه ليخيل لى أتهم

سيقضون أياما عديدة لفهم كيفية التشغيل وأهمية الاقتراح ، وفي يونيو سنة ١٨٧٦ زار الدوم بدور الثاني امبراطور البرازيل بعض السيا فورات الشغالة بالدوائر الكهربائية للقضبان في سكة حديد بوستن ولول بحضور المخترع حيث شاهد حركة السيا فورات الاتوماتيكية وحيث قطع أمامه جزء من القضيب المار به الدائرة الكهربائية فأعطى السيا فور علامة الحطر ثم ركب قضيب جديد ففتح السيا فور من تلقاء نفسه

ويقول الأنجليز ان الدوائر الكهربائية للقضبان اخترعها المستر سايكس وانه كان يجربها حوالى سنة ١٨٦٠ في محطة كريستل بالاس ولكن لا يوجد ما يؤيد ذلك خصوصاً وانها لم تنتشر بانجلتوا الاحوالى سنة ١٩٠٠ وقد كانت مستعملة قبل ذلك بكثير في أمريكا

واخترعت الدوائر الكهربائية للقضبان بالتيار المتقطع في أمريكا سنة ١٩٠٣ واشتغلت فسلا وكان أول استمالها في أنجلترا في سنة ١٩١٣ وبمصر سنة ١٩٢٧ أو ١٩٢٨ حيث جربت دائرتان بكشك ٢ مصر أحدهما على رصيف ٢ والأخرى على تحويلة نمرة ١٤ ولايزالان يشتغلان الى الآن وفى سنة ١٩٢٩ شـخل كشك ١ جميعه بالدوائر الكهربائية للتيار المتقطع بحوالى ٢٣ منطقة مختلفة

تعتاز الدوائر الكهر باثية التيار المتقطع عن التيار المستمر بأن صيانها غير متعبة نظراً خلوها من البطاريات وبأنه لا يؤثر فيها التيار المستمر الذي يتسرب الى الأرض والذي يكون كثيراً بالقرب من المحطات الكبيرة للقطارات الكهر باثية وأنه يمكن حمايتها أيضاً حتى من التيار المتقطع

٢٠ ما تحتاج اليه الدوائر الكهربائية للقضبان
 بالتيار المتقطع

تتكون الدوائر الكهربائية للقضبان من: -

 ۱) ريلاى ريشه ذو مصدر واحد أو مصدرين ذو موضعين ولا يستعمل الريلاى ذو المصدر الواحد الا فى الدوائر الكهر بائية القصيرة حيث أن مقدار الكهر باء التى يأخذها عظيم ويستعمل غالباً كمكرر للريلايات وسيشرح ذلك فيها بعد وفى ما عدا ذلك يستعمل الريلاى ذو المصدرين ذو الموضعين

ترانسفورمر لتقليل القوة من ١٠٠ فولت الى القولت ويمكن تغيير لفاته الثانوية بتغيير القوة حسب الأرادة وذلك لكى يقوم بحاجات الدائرة الكهربائية للقضبان عند تزول الأمطار أو عند تغيير المقاومة للأرض المركب علما

عوازل جانبية للقضبان لتصديد المنطقة المراد
 حمايتها ومنع التيار الكهربائى من المسير فى المناطق المجاورة

٤) وصلات عبارة عن أسلاك من النحاس لكى توصل التيار فى القضبان نفسها عند مواضع البلنجات حيث ثبت أن الكهر باء لاتسرى بسهولة فيها لما عسى أن يكون فيها وفى مساميرها من الصدى ولقد ثبت أن هذه الأسلاك تحمل ٧٥ ٪ من مجموع الكهر باء المار بالقضيب

٢١ -- التوصيلات الكهربائية للدوائر الكهربائية للقضبان ذات التيار المتقطع

A. C. Track Circuits

يبين الشكل نمرة ٢٦ رسماً مبيناً به الدائرة الكهر بائلة للقضبان وهي تشتغل بربلاي ذو مصدرين ذو موضعين المصدر الأول يكون من الأسلاك الرئيسية الحاملة الـ ٧٠٠ فولت العمومي والمصدر الثاني يكون من التيار المار في أشرطة السكة الحديد والمتغذى من ترانسفورمر مركب على منتجى الأشرطة فاذا مر قطر على الشريط في منطقة الدائرة الكهرباثية فان التيار الكهربائي يسرى في دناجل القطر نظراً لضعف مقاومتها ويحبس عن كايل الريلاي فيبطل عمله وتهبط ريشته الى أسفل فأتحة كنتكات الريلاي حابسة التيار الكهربائي عن ماكينة السمافور المراد ريطه بهــذه الدائرة (راجع شكل نمرة ٣٧) أو عن كوايل الششني لأي تحويلة مرتبطة بها لمنع المسلاوينة من التحول سواء لعملي راحته أو على محول (راجع شكل نمرة ٣٨)

وبديهى طبعاً أنه اذا كسر أى قضيب من قضبات

الدوائر الكهربائية أو اذا أزيل عمداً فان السيافور الخـاص لهـذه المنطقة يعطى علامة الخطر أوتوماتيكياً ويكون أول من يشعر به عامل البلوك لاختفاء نور الدائرة الكهربائية للقضبان من أمامه مع عدم وجود قطار

يفضل في تركيب الدوائر الكهربائية للقضبان أن يكون التوصيل على التوالى ان أمكن حتى تتمكن الدائرة من اكتشاف القضبان المكسورة

والأشكال من نمرة ٢٧ الى ٣٣ تبين طريقة التوصيل فى دوائر كهربائية للقضبان فى حالات مختلفة قد تأتى فى طريق من يوصل

٢٢ _ بعض ملاحظات عملية في التركيب

يبين الشكل بمرة ٢٤ الخطأ الناتج من توصيل الريلايات والترانسفورمات لمسافة بسيدة عن العازل. فبديهى طبعا أنه اذا كسر القضيب في المنطقة بين العازل والريلاي في تركيب كهذا فان الدائرة الكهربائية لا تستطيع اكتشافه وكذلك يبين الترانسفورم والعازل

شكل ٣٥ يورى الخطأ الناتج من ترتيب المازل فى منطقة يكون فيها القضيبان المار عليها الخط آخذان تيار موجبا فقط أو سالبا فقط حيث أنه اذا وقفت عربة لورى أو وابور وكانت المسافة كبيرة فان الدائرة الكهربائية لا تستطيع اكتشافه بل تورى أن لا تطر ولا ترولى موجودين ولذلك لا يسمح بأن تكون المسافة أكثر من ٨ أقدام فى حالة الضرورة القصوى

الشكل ٣٦ يبين الخطأ في تركيب الترانسفورمات بين دائر تين بجانب بعضهما اذ يجب أن يكون القضيب على أحد جوانب العازل موجب وعلى الجانب الثاني سالب حتى اذا ما كسر العازل تتعادل الدائر تان و يبطل عملها وكذلك اذا وصل القضيان بعضها عفواً أو عمداً

۲۳ – الريلاى ذو الريشة ذو المصدر الواحد ذو الموضعين والريلاى ذو الريشة ذو المصدرين ذو الموضـــعين

يتكون الريلاى ذو الريشة من ملف من الاسلاك محمول على قطعة من الحديد ذات شكل مخصوص ومكونة من عدة صفائح رقيقة ويتخلل أقطاب هذه القطعة قليل من الفراغ معلق فيه ريشة رقيقة من الألمنيوم والجزء العلوى من كل قطب تحيط به قطعة من النحاس فاذا ما مر تيار متقطع في الأسلاك تؤثر خطوط القوة في الحديد ويؤثر هذا بدوره في النحاس لكي تحيط خطوط القوة نصف القطب. وتتولد تيارات في ريشة الألمنيوم في اتجاه مضاد للتيارات التي تنشأ في صيفة النحاس في المنطقة التي لا يوجد بها نحاس فيتولد تيار وتجذب الريشة إلى أعلى طالما عر التيار في الملف

والريلای ذو الريشة ذو المصدرين ذو الموضعين يشبه عاماً فی عمــله الريلای ذو الريشة ذو الثلاثة مواضع الذی سبق شرحه ولكن يستغنی عن موضع الخطأ إذ لا لزوم له لأن الدائرة الكهربائية للقضبان اما أن تكون مشغولة أو غيرمشغولة وتزال قطعة النحاس التي تعطى الريشة موضعاً ثالثاً

اذا كانت الدوائر الكربائية للقضبان قريبة من الكشك يوضع ريلايها فيها وان لم تكن فيممل للريلاى مكرر يمثل حركته فى الكشك وذلك طبعاً يكون للتوفير فى الأسلاك حيث انه يراد ربط الدوائر الكهربائية للقضبان بالسيافورات والتحاويل وللتوفير فى أسلاك لمبات البيان حيث أن الربط يكون بواسطة الريلاى والشكل نمرة ٢٧ يوضح ذلك يجلاء

الشكل نمرة ٣٧ يبين كيفية تشغيل سيافور ٤ أ الذى سبق شرحه في الشكل نمرة ٢٥ ويرى في الشكل ٣٧ أننا قسمنا السكة الى أربعة مناطق كهربائية ويمكن تقسيمها فقط

الى دائرة واحدة ولكننا عمنا التقسيم لنبين كيفية ربط عدة دوائر

وقد استمملنا هنا ريلايا اضافياً يسمى عادة الاستك ريلاى يشتغل الاستك ريلاى بالتيار المستمر وهو عبارة عن مفناطيس يجذب قرصه بمرور الكهرباء فيفتح أو يقفل الكنتاكت التي توصل الكهرباء الى ماكينات السيافورات ويعمل الاستك ريلاى عملا آخر وهو أذيجبر عامل الباوك بعد مرور القطار من على الدائرة الكهربائية أن بردالملاو نة الى راحتها

ويبين الشكل ٣٨ كيفية تأثير الدوائر الكهربائية القضبان على كوايل ششنى الملاوينة لمنع حركتها من المرور ويبين الشكل ٣٩ رسماً يبين كيفية عمل المسكرر





















